



Manufacturer of Industrial,
Protective, Marine Traffic, Automotive
& Decorative Paints



KRS-101

روغنی مات

توضیحات و نحوه استفاده

پوشش رنگ روغنی مات کامل رنگ شکبیا بر پایه رزین های آلکیدی و بر اساس آخرین فرمولاسیون موجود در صنایع رنگسازی و سازگار با آب و هوای مناطق مختلف تهیه شده است. این رنگ دارای زمان خشک شدن، دوام و چسبندگی مناسبی بوده و پایداری خوبی در برابر عوامل جوی از خود نشان می دهد لذا جهت محیطهای داخلی و کلیه سطوح فلزی، چوبی، گچی، سیمانی، آجری پیشنهاد می شود.

ویژگی ها

قابل شستشو 100%
دارای زمان خشک شدن مناسب
قدرت پوشش بسیار عالی
مقاوم در برابر سایش
مقاوم در برابر اشعه خورشید و نور ماوراء بنفش

مشخصات فنی در شرایط 25 درجه سانتی گراد

پوشش (تئوری)	10-11 متر مربع بر لیتر
زمان اعمال لایه بعدی	حداقل 12 ساعت
FLASH POINT	38 درجه سانتی گراد
نوع محمل (رزین)	الکیدی

روش اعمال

قلم مو، اسپری و غلتک

طریقه مصرف یا استعمال

سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی و چربی پاک کرده و تا خشک شدن کامل آن صبر نمایید. پوسته های رنگ های قدیمی بایستی از سطح زدوده شده و سطحی صاف بدست آید (بنا بر ضرورت، جهت از بین بردن رنگهای قبلی می-توان از سنباده استفاده کرد). در صورتیکه سطح شوره زده باشد، باید حتما با استفاده از برس تمیز گردد. سطوح فلزی می بایستی از هرگونه زنگ زدگی و براده، عاری گردند. ترمیم نقاط با مصالح مربوطه انجام شود. استفاده از بتونه روغنی برای سطوح چوبی و فلزی و استفاده از گچ و بتونه روغنی برای سطوح داخلی ساختمان پیشنهاد می گردد. پس از ترمیم نقاط، میتواند با استفاده از کاردک و لیسه، نقاط برجسته روی سطح را صاف و به تناسب صافی یا زبری مورد انتظار از سطح، بر روی کل سطح، سنباده کاری نمائید. پس از آماده سازی کلی و قبل از اعمال رنگ، پیشنهاد می گردد از رنگ آستری روغنی جهت سطوح گچی، سیمانی و چوبی و از ضد زنگ (پرایمر ضد خوردگی) جهت سطوح فلزی به عنوان اولین لایه استفاده گردد. در این مرحله و بنا بر ضرورت و رسیدن به سطح صاف، می توانید عمل بتونه کاری و پرداخت آن را بوسیله سنباده کاری ادامه دهید. رنگ روغنی براق شکبیا را با مقدار مناسب حلال وایت اسپریت رقیق نموده و بوسیله قلم مو، غلتک یا پیستوله بر روی سطح مورد نظر اعمال نمائید. میزان اختلاط تینر وایت اسپریت به رنگ بستگی به درجه حرارت محیط، سطح زیر کار و نیز وسیله رنگ آمیزی دارد. ولی در شرایط نرمال رنگ آمیزی، میزان اختلاط تینر به رنگ بر حسب درصد وزنی، با قلم مو 25%، با غلتک 20% و با پیستوله 45% میباشد.



Factory: No727, Aven. Afra, Abbas abad industrial state
Boostan Ave, Velenjak St, Tehran, IRAN



Phone: (+98)21-364 247 92-4
(+98)21-364 232 95-7





Manufacturer of Industrial,
Protective, Marine Traffic, Automotive
& Decorative Paints



حلال: وایت اسپریت

توصیه

قبل از استفاده ، محتوی ظرف را خوب بهم بزنید.
مقدار تینر وایت اسپریت مورد نیاز جهت رقیق کردن ضد زنگ را کم کم و در حین همزدن ضد زنگ اضافه نمائید.
در طی رنگ آمیزی، حتما درب و پنجره ها را باز بگذارید تا هوای تازه جریان داشته باشد.

نحوه شستشوی وسایل

حتماً بعد از استفاده ، دستها و وسایل رنگ آمیزی را با حلال وایت اسپریت شستشو دهید.
در هنگام استفاده از وایت اسپریت از دستورات عملهای ایمنی کارخانه سازنده پیروی نمائید.

نکات ایمنی و شرایط نگهداری

محتویات ظرف را در محیط خشک ، خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری نمائید . بعد از مصرف ، درب ظرف را محکم ببندید . توصیه می شود این محصول را حداکثر ظرف مدت 12 ماه از تاریخ تولید مصرف نمائید . در هنگام اعمال رنگ ، از تهویه مناسب استفاده کنید و در صورت امکان درپها و پنجره ها را باز بگذارید . در صورت داشتن سابقه بیماری آبریزش چشم ، سردرد و یا سایر بیماریها ، از هوای تازه بیشتر ویا ماسکهای تنفسی تنفسی استفاده کرد ویا محل کار را ترک کنید . از تماس با چشم جلوگیری شود، در صورت تماس با مقدار زیادی آب شستشو شود ، دستها را پس از استفاده بشوئید . در صورت بلعیده شدن ، به مراکز پزشکی مراجعه کنید.
سنباده کردن رنگهای قدیمی روغنی باعث ایجاد گرد و خاک و بخار سرب میشود که این بخار باعث آسیب رساندن به مغز و دیگر بافتهای بدن به خصوص برای کودکان و زنان باردار میشود . برای کنترل کردن خطرات تماس با سرب و دیگر مواد خطرناک باید از تجهیزات محافظ مناسب مانند ماسک های تنفسی و لوازم مناسب استفاده گردد و پس از اتمام کار محیط را کاملاً تمیز نمود.



Factory: No727, Aven. Afra, Abbas abad industrial state
Boostan Ave, Velenjak St, Tehran, IRAN



Phone: (+98)21-364 247 92-4
(+98)21-364 232 95-7

